

スカイウォーク3号復旧工事について

1. 目的

令和元年度に発生した台風第15号により被害を受けたスカイウォーク3号について復旧工事を実施する。

位置図



2. 工事概要

(1) 工事場所

品川区東品川二丁目4番先～東品川二丁目5番先

(2) 工事期間

令和2年4月1日～令和3年2月26日

(3) 主な復旧

パネル復旧工 約200㎡ 点検口復旧工1か所

3. 破損状況写真



4. 落下原因

パネルを固定する鋼材の腐食により支持力が弱まり落下したと考えられる。

5. 対策

腐食鋼材の取り換え並びに固定鋼材を追加して支持力を増加する。

6. 施工範囲

