

清掃車両の火災報告について

区所有清掃車両の火災について下記のとおり報告します。

1. 日 時

令和3年11月6日 13時50分～16時00分

2. 場 所（別紙地図）

品川区東五反田5-22-6

安全確保のため5-17-4へ車両を移動

3. 原 因

複数のスプレー缶による発火

4. 負傷者

なし

5. 経 過

13:50 午後の陶器ガラス金属ごみを収集中に、ボンという爆破音が聞こえ、煙が出る。爆破音が連続し煙がさらにひどくなる。

13:53 消防署・事務所へ連絡し、車両を空地のある東五反田5-17-4移動し、消火器で消火を試みたが鎮火出来なかった。

14:05 消防車到着 消火開始 消防車3台・消防職員13名・大崎警察署11人に対応、テールゲートを開けるよう指示が出たが、電気系統破損により動かず、のぞき窓を割って消火を行った。

14:50 鎮火、車両移動

15:00 清掃事務所に戻り、消防・警察による火災原因及び鎮火確認

16:00 検証終了、原因はスプレー缶による発火



道路平面図

中心地 | 品川区東五反田5丁目 付近

