

## 〇歩道橋補修工事について

### 1. 主旨

〇歩道橋は、架設後約35年が経過しており、老朽化に伴う天井からの漏水が確認されている。このことから、補修工事を実施し、利用者の安全で安心な通行等を確保する。あわせて照明灯を省電力のLEDに更新し、省エネルギー・CO<sub>2</sub>削減に努める。

### 2. 位置図



### 3. 工事概要

#### ■工事場所

品川区大崎一丁目6番先

#### ■工事期間

令和5年8月15日～令和6年1月30日

#### ■主な工種

- ・漏水対策工
- ・電気設備工
- ・外装版補修工


※吊足場設置・撤去においては夜間作業および交通規制有

## 4. 工事範囲

### 【漏水対策工】



歩道橋断面



#### ◇主な工事内容◇

- ◎漏水対策工・・・排水溝補修  
シーリング材補修
- ◎電気設備工・・・天井照明灯取替 (LED化)
- ◎外装板補修工・・・外装板補修

### 【電気設備工】



### 【外装板補修工】

