

## 西五反田公園改修工事について

### 1. 経緯

西五反田公園は昭和46年の開園から50年以上が経過しており、施設の老朽化が進んでいる。便所がバリアフリー未対応であり、水飲み等も旧バリアフリー基準で現行基準への更新が必要なことから、全面改修を行う。

### 2. 位置図



#### ●場所

住所：品川区西五反田五丁目6番4号

面積：2273.58㎡

### 3. 工事概要

#### ●主な工種

工種	内 容	総数量
植栽工	エゴノキ、コトザクラ、シラカシ、スダジイ、 トウカエデ、ハクモクレン等	99本、875株
園路広場整備工	ダスト舗装、透水性インターロッキング舗装、 ゴムチップ舗装等	1,251㎡
遊戯施設整備工	目玉焼き遊具（子どものアイデアを採用）、 シンボル遊具（大迷路）、鉄棒、ブランコ、砂場等	各1基
管理施設整備工	防球ネット等	一式
建築施設設置工	パーゴラ、公園便所、倉庫	各1基

#### ●完成イメージ図



### 4. スケジュール（予定）

令和5年10月24日 契約締結  
令和5年10月25日 工事着手  
令和7年 2月28日 工事竣工