

勝島歩道橋補修工事について

1. 主 旨

勝島歩道橋は、架設後40年が経過しており、令和5年度実施の橋梁定期点検において、塗装や舗装の劣化などが確認されている。

このことから、橋梁長寿命化修繕計画に基づき勝島歩道橋の補修工事を実施し、橋梁の長寿命化を図るとともに、利用者の安全で安心な通行を確保する。

2. 位 置 図



3. 工 事 概 要

■工事場所：品川区勝島一丁目5番地先～勝島二丁目2番地先


■工事期間：令和7年8月28日～令和8年3月16日

■主な工種

- ・伸縮装置工 …伸縮装置取替
- ・排水施設工 …排水桝取替
- ・橋梁塗装工 …塗装塗替（主桁および階段部）
- ・横断歩道橋工 …舗装打換

4. 工事範圍

平面図




全景



現況

- ### ①目地材の欠損した伸縮装置の取替



- ## ②腐食した排水桝の取替



- ### ③さびがみられる桁の塗装塗替



- #### ④ひび割れがみられる舗装の打換

