


## 大井町駅周辺におけるバリアフリー工事について

### 1 目的

平成27年3月に策定された「大井町駅周辺地区バリアフリー計画」では、「重点整備地区」における移動等円滑化を実施すべき事業を定めている。また、区が実施する事業の整備時期等をより具体的に示した「大井町駅周辺地区特定事業計画」が同年12月に策定され、この計画に基づき本工事を実施するものである。

### 2 位置図




### 3 現況写真




### 4 工事概要

- ・ 工事場所 品川区大井一丁目 21番先～大井一丁目 50番先
- ・ 工事期間 令和元年7月30日～令和2年3月31日
- ・ 主な工事内容
  - ① 歩道をマウントアップ形式からセミフラット形式に変更し、車道を約10cm嵩上げすることで、歩道の縦横断勾配を改善する。
  - ② 歩道の連続化を図り、点字ブロックを連続させる。



①セミフラット化のイメージ



切り開き構造から切り下げ構造へ

②歩道の連続化、点字ブロック整備のイメージ