


大井中央公園改修工事について

1. 経緯

大井中央公園は昭和61年の改修から33年が経過しており、老朽化が進行している。また、公園トイレのバリアフリー化、遊戯施設の安全対策が必要なことから、園内の施設の更新、公園トイレの改築および遊戯施設の再整備を目的として全面改修を行う。

位置図



2. 整備概要

| 主な整備箇所 | 内容 |
|--------|---------------------------------|
| 遊戯施設 | 現状と同等の機能を有する複合遊具、ブランコおよび砂場等を整備。 |
| トイレ | 洋式化およびだれでもトイレを整備。 |
| 園路 | バリアフリー基準に適合したスロープの整備。 |

3. 改修計画図

裏面のとおり

4. スケジュール（予定）

- 令和元年9月4日 契約締結
- 令和元年10月7日 工事着手
- 令和2年3月9日 工事竣工

改修計画図(案)

